

表 6.4.2 第二次スクリーニング優先度評価結果総括表

盛土番号	盛土概要		①盛土および擁壁の形状と構造が標準的な形状	②宅地地盤・擁壁・のり面の変状	③地下水	④不安定な土層	⑤造成年代	⑥変動確率	保全対象（宅地等）		保全施設（公共施設）		災害履歴	評価対象外とする理由	優先度評価
	地区名	大規模盛土造成地の種類							盛土内	盛土のり尻下方範囲（最大100m）	盛土内	盛土のり尻下方範囲（最大100m）			
1	大字西河内①	腹付け型	該当 (道路のり面勾配 1.0:1.5)	無	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	大	企業	無	無	無	—	—	B-R5
2	大字西河内②	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1:1.5)	無	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	A-R5
3	大字西河内③	腹付け型	該当 (道路のり面勾配 1:1.5)	無	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	大	企業	無	無	無	—	—	B-R6
4	大字西河内④	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1:1.5)	無	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	A-R6
5	大字上渋井①	谷埋め型	該当 (道路のり面勾配 1:1.5)	有 (のり面の部分崩壊)	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	A-R2
6	大字上渋井②	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	有	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	大	企業	無	無	無	—	—	A-R3
7	大字上渋井③	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	可能性あり	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	B-R4
8	大字西河内⑤	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	有 (のり面の部分崩壊)	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	A-R1
9	大字上渋井④	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	可能性あり	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	B-R1
10	大字上渋井⑤	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	可能性あり	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	B-R2
11	大字常世北野	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:1.8)	無	可能性あり	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	無	無	無	無	—	—	B-R3
12	大字板庭	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1:1.5)	無	無	不明	昭和59年～平成10年 (1984年～1998年)	小	企業	無	無	無	—	—	A-R4
13	大字湯岐	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	無	不明	昭和58年～平成10年 (1983年～1998年)	小	無	無	福祉避難所	無	—	—	C-R1