


通行止箇所図 (1:50000)

「町道 真名畑八溝線」現況



土砂崩落発生箇所写真 (R4復旧後に落石発生)



土砂崩落発生箇所写真 (R3落石撤去後)



現在状況 (R5. 4月現在)

通行止め路線
「町道 真名畑八溝線」
区間延長 L=7,412m

起点部
通行止め看板設置箇所

土砂崩落発生箇所

終点部
通行止め看板設置箇所

町道真名畑入山線

町道折戸西之内線

県道石井大子線

終点部通行止め看板



起点部通行止め看板



通行止
この先落石により
下記の期間、通行止となります。
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い
いたします。
記
区間 町道真名畑八溝線(全線)
期間 自令和5年4月1日
至令和6年3月31日
当面の間
道路管理者 埴町長
(担当 まち整備課)
TEL0247-43-2117