

## 定期点検・診断結果

<矢祭町>

道路橋名	フリガナ	路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者名	点検記録	
							点検実施 年度	橋梁全体の 判定区分
黒助橋	(クロスケハシ)	早房・黒助向線	1967	125.2	5.2	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
東橋	(アスマハシ)	桃木・滝ノ沢線	1963	160.0	6.2	矢祭町	H24年度	Ⅲ相当
内川橋	(ウチカワハシ)	真木野・茗荷線	1967	30.0	6.3	矢祭町	H24年度	Ⅲ相当
宇津目橋	(ウヅメハシ)	真木野・茗荷線	1968	18.0	6.3	矢祭町	H24年度	Ⅲ相当
界橋	(サカイハシ)	真木野・茗荷線	1968	21.0	6.3	矢祭町	H24年度	Ⅲ相当
天神沢橋	(テンジンザワハシ)	山野井・天神沢線	1963	160.0	3.0	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
田川1号橋	(タガワイチゴウハシ)	小田川・矢祭中央団 地線	1975	22.6	5.8	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
上野内橋	(ウエノウチハシ)	恩岩・下上野内線	1970	23.5	4.3	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
滝平橋	(タキダイラハシ)	龍線	1978	20.0	5.0	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
鳥井戸橋	(トリイドハシ)	鳥井戸線	1976	20.1	4.8	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
榎川橋	(ナラカワハシ)	下古宿・枇杷平線	1966	25.0	3.7	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
海老根橋	(エビネハシ)	中高野・海老根線	1981	20.0	5.0	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
高野橋	(タカハシ)	関岡・関平線	2001	37.6	6.2	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
真木野橋	(マキノハシ)	真木野線	1966	23.2	5.3	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
高地原橋	(タカチハラハシ)	高地原線	1971	81.4	5.3	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
矢祭久保橋	(ヤマツリクホハシ)	矢祭・久保線	1987	22.2	3.8	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
宇津久橋	(ウツキウハシ)	宇津久線	1965	28.1	4.6	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
久曾渡橋	(クスワタハシ)	久曾渡線	1973	26.4	4.3	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
平都橋	(ヘケリハシ)	平都線	1981	45.0	4.0	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
野出ノ内橋	(ノデノウチハシ)	町・野出ノ内線	1975	26.5	3.8	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
栗木平橋	(クリキタイラハシ)	栗木平線	1967	26.0	4.2	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
新夢想橋	(シンソムソウハシ)	新夢想橋線	1989	75.2	11.3	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
鍛冶内橋	(カンノウチハシ)	鍛冶内栗生沢線	1996	17.0	9.5	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当
新山下橋	(シヤマシタハシ)	関岡・関平線	1998	99.8	11.5	矢祭町	H24年度	Ⅱ相当

※記載されている橋梁は、橋長15メートル以上の橋梁を表示しています。

(判定区分)

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態